


ПОДВЕС MOONLIGHT-HOR-BOOM



НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Лента
герметичная
MOONLIGHT




Руководство
пользователя





Крепеж



Трубчатое крепление
с резьбовым
хвостовиком



Телескопическая
опора



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Отвертка
PH1



Карандаш



Рулетка








Дрель со сверлом 6 мм



ВНИМАНИЕ!


Прочитайте данную инструкцию перед монтажом! Пожалуйста сохраните инструкцию для дальнейшей эксплуатации.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ




6

≤1500mm



7



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

8 а 4:1

